

Campo d'impiego : l'additivo qubi aumenta in modo controllato la viscosità di miscele abrasive.

Dosaggio : usare circa 7 – 10 kg di qubi per aumentare la consistenza di miscele a medio-bassa viscosità (per es. per portare una torbida da 700-800 cp sino a 1100-1200 cp).. NON superare la dose indicata.

Modalità d'uso : cospargere lentamente la polvere di addensante qubi sulla miscela che gira nel pozzo, in modo da distribuirlo uniformemente, facendo bene attenzione che nella miscela ci sia calce fresca.

Tempo di risposta : l'effetto dell'aggiunta di addensante qubi sulla viscosità è visibile in tempi brevi (circa 5-10 minuti) e si completa nell'arco di mezz'ora.

QUBI Suggerimenti

Per miscele con bassissima viscosità aggiungere alla miscela circa 25 kg di calce e dopo circa 20 minuti il qubi.

L'effetto è “una tantum”, cioè funziona una sola volta, a meno che non siano passate molte ore dall'ultima aggiunta.

Il qubi può essere maneggiato con assoluta tranquillità perché non tossico e non nocivo.

QUBI Precauzioni

L'uso è assolutamente sconsigliato nelle fasi terminali del taglio.

Non riutilizzare le acque recuperate dalla filtrazione dei fanghi per la produzione del latte di calce.